

2-1. タイルの製造工程

タイルの製造方法には、その成形方法から大きく分けて「乾式製法」と「湿式製法」の2通りがある

乾式製法は粉末にした原料（坯土いど）を高圧プレスで成形する方法であり、湿式製法は原料を、水分を含んだ練り土状にして押出成形する方法である

ここではイラストを使って2つの製造工程の概要を説明する

